


오수는 배수설비에 모여서 하수관거로 흘러갑니다

배수설비(분류식)

- 오수관과 빗물관을 분리합니다.
- 빗물관과 오수관을 잘못 연결하면 빗물이 유입되어 하수관거가 넘치고 처리장에 문제가 발생합니다.



주민 여러분의 협조가 필요합니다

● 청소목적 외 오수받이 뚜껑 개폐금지

오수받이로 빗물이 들어가 하수처리장에 피해가 발생합니다.

들어가지!



● 베란다에 세탁기 설치의 금물

베란다 배수구는 빗물관에 연결되어 있어 세탁오수가 바로 하천으로 들어가게 됩니다.



● 옥외 수도전 시설 개선


빗물이 들어가지 않도록 빗물유입 방지턱이나 지붕, 배수구마개를 설치합니다.



※옥외수도전이 빗물관에 연결된 경우

● 화식당 수족관 해수 오수관 유입금지

오수받이를 통해 유입된 해수는 하수처리장의 설비를 조기에 부식시켜 가동 불능 상태에 이르게 되며, 처리장 미생물 사멸을 가져와 수질오염의 주 원인이 됩니다.



● 수산물 가공공장 해수사용 자제

수산물 가공에 사용된 해수는 폐수로 배출되어 해수처리장의 염도를 상승시켜 시설과 물 정화 과정에 피해를 발생시킵니다.



울진군 맑은물사업소

(울진읍, 온정면, 평해읍, 북면)
TEL : 054)789-5331~4

울진군 맑은물길 주식회사

(후포, 죽변, 근남)
TEL : 054) 781-4570